



AMÉLIORATION DU BOUCHON DE RÉSERVOIR DE L'ONYX

Les autolaveuses Onyx* sont désormais équipées d'un nouveau système de bouchon de réservoir qui améliore la durabilité des composants du réservoir, réduit les coûts d'entretien et empêche les fuites.

*Onyx 35E/B/B-Li, Onyx 43B/B-Li, RT-Onyx

Les détails techniques.

Le nouveau système comprend un manchon de réduction 1" M - 3/4" F qui a été vissé et collé sur le réservoir et un capuchon 1" renforcé. Ce nouveau manchon est un composant qui sert de connexion entre le réservoir et le capuchon, simplifiant ainsi l'entretien.

La situation avant l'amélioration.

Auparavant, le fil 3/4" qui est directement moulé sur le réservoir pendant le rotomoulage pouvait s'abîmer suite à l'ouverture et fermeture répétée du capuchon. Quand le fil était trop endommagé, il fallait remplacer le réservoir entier.

Les avantages.



Moins d'usure

Le nouveau capuchon renforcé garantit une résistance et une durabilité accrues pour un composant de la machine soumis à une utilisation fréquente et à des contraintes mécaniques.



Coûts de remplacement réduits

En cas de dommages au filetage ou au bouchon, il est maintenant possible de remplacer uniquement le manchon ou le bouchon au lieu du réservoir entier.



Moins de fuites

Le nouveau système réduit les zones propices à l'accumulation de saleté et garantit une meilleure étanchéité et adhérence, ce qui permet d'empêcher les fuites indésirables.

