

ANTI-GRAFFITI C3


PROTOCOLE SURFACES POREUSES - A25354

QUICK
TECH

Action rapide : entre 10 et 15 minutes !
N'abîme pas les surfaces
Spécial surfaces poreuses - Sans solvant chloré

Ce protocole est fourni à titre indicatif. L'usage du produit est à adapter en fonction de la surface à traiter.
S.I.C.O. décline toute responsabilité en cas d'altération des surfaces ou supports lors du traitement.
Il est conseillé de procéder à un essai préalable.

1




Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.



2

Bien agiter avant utilisation.
Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.



5

Décapant peinture : Laisser agir 10 minutes environ. Enlever le film avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération.



3

Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci.




15cm



4

Graffiti sur surfaces poreuses :
Laisser agir entre 10 et 15 minutes.
Terminer par un brossage énergique.
Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis.

10/15min



Terminer le traitement par un lavage à grande eau, tiède ou chaude.

